

ご利用者様、管理者様へ

株式会社 I H I 扶桑エンジニアリング

再起動（リセット）ボタン機能の無効化に関するお知らせ

2021 年 4 月以降に納入した弊社二・多段式駐車装置の操作盤に搭載しております再起動（リセット）ボタン（以下、「再起動ボタン」といいます。）について、機能の無効化を実施させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

このたび、再起動ボタン押下した際に直前画面に戻るところ、操作の途中で初期画面へ移行し、ご利用者様の特定ができなくなることが分かりました。

- ・本事象は駐車装置の安全性や動作に影響を及ぼすものではありません。
- ・本対応にあたりご利用者様や管理者様にご対応いただくことはございません。
- ・機能無効化までは再起動ボタンは使用せず、通常の操作手順に従ってご利用ください。

ご不明な点がございましたら、弊社ホームページに掲載しておりますお問い合わせ窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。

今後とも、品質および安全性の向上に向けお客様からいただいたご意見などを参考としながら、製品機能の見直しや、必要に応じたソフトウェアの改善・更新を実施してまいります。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

－ 記 －


1. 再起動（リセット）ボタン無効化について

- 1) 対象装置：右図赤枠部分の再起動（リセット）ボタンが搭載されている操作盤が対象です。

※2026 年 7 月以降の納入物件は当該機能を無効化しています。

2. 再起動ボタン無効化作業について

- 1) 実施方法：2026 年 10 月 1 日より、株式会社 IHI パーキングスクエアによる定期保守点検時に、順次実施いたします。
なお、保守契約先が株式会社 IHI パーキングスクエアと異なる場合は、弊社より案内の上、対応させていただきます。
- 2) 作業時間：1 基あたり数分程度です。入出庫の際は、作業員にお声をお掛けいただければ、すみやかに対処させていただきます。
- 3) ご報告方法：作業が完了しましたら、保守点検報告書等に「2026SW 更新済」と記載し、ご報告申し上げます。



以上